Ano de Produção

2009

2010

2011











Versão montagem em cabeçote Modelo T32.10/11 Versão montagem em trilho Modelo T32.30





1.	Informações Gerais	4
2.	Instruções de Segurança	4
3.	Uso pretendido	5
4.	Montagem	7
5.	Conexões elétricas	9
6.	Configuração	13
7.	Notas sobre montagem e operação em áreas classificadas (Europa)	16
8.	Certificações específicas de alguns países	21
9.	Observações de segurança funcional	21
10.	Manutenção	23
11.	Conexão do modem FSK / Comunicador HART®	23
12.	Comunicador HART® HC275	25
13.	Configuração com software WIKA T32	28
15.	Descarte	32
16.	Esquema de Instalação CSA	33
17.	Esquema de instalação FM	34
18.	Declaração de conformidade	35



Informação

Este símbolo fornece informações, notas e sugestões



Atenção!

Este símbolo alerta para ações que pode causar ferimentos a pessoas ou danos aos instrumentos

Informações Gerais / 2. Informações de Segurança

1. Informações Gerais

Os transmissores de temperatura WIKA são integralmente projetados e fabricados com tecnologia de ponta. Todos os componentes são submetidos por uma intensa inspeção de qualidade antes da montagem e cada aparelho é exaustivamente testado antes da remessa.

NOTA

РΤ

Sempre verifique o equipamento quanto a possíveis danos durante o transporte.

Caso haja algum dano evidente, informe a Companhia Transportadora e a WIKA sem demora.

As instruções seguintes para a instalação e operação foram compiladas com grande cuidado, mas nem sempre é viável levantar todas as possíveis aplicações em consideração.

Caso permaneçam dúvidas com relação a uma aplicação específica, você pode obter informações adicionais (ficha de dados, instruções, etc.) por meio do site da internet (www.wika.de / www.wika.com/download) ou entrando em contato com a WIKA para suporte técnico adicional. (veja secão 14, Servico)

2. Instruções de Segurança



Ao proceder à montagem, acionamento e operação destes transmissores, é importante observar as precauções e os regulamentos gerais de segurança nacionais em vigor. Ferimentos e/ou graves danos podem ocorrer caso as respectivas regulamentações não sejam observadas

Somente pessoal especializado autorizado pelo cliente têm permissão para instalar e fazer manutenção nos transmissores. Quando trabalhando nos terminais do T32.10, enquanto o processo está em andamento, recomendase tomar medidas apropriadas para evitar qualquer descarga eletrostática, uma vez que as descargas podem resultar em medições de valores temporários falsos.

2. Informações de Segurança / 3. Uso pretendido

O T32.10 deve ser utilizado somente com sensores aterrados! Ao montar um transmissor T32.10 em uma caixa de campo separada do sensor de temperatura (transmissor montado fora do cabeçote de conexão do sensor) recomendado o uso de cabos para conexão com blindagem entre o sensor e o transmissor e conectar a blindagem ao aterramento em um lado.

Se o instrumento vier a ser danificado em operação, deve ser removido da área e marcado para evitar que seja acidentalmente utilizado novamente.

Chamamos sua atenção para os seguintes pontos a serem observados para os transmissores com proteção:

- Observe as regulamentações aplicáveis ao uso de instrumentos de classe Ex (ex. NBR IEC 60079-0, 60079-11).
- Observe as notas sobre segurança de montagem e operacional em áreas de risco, descritas na Seção 7.
- Observe as notas de segurança funcional descritas na Seção 9 ao montar os transmissores em aplicações nas quais os aspectos de segurança desempenham um papel importante.
- 4. É proibido o uso de transmissor que esteja externamente danificado
- Reparos somente devem ser executados pelo fabricante. O instrumento n\u00e3o deve ser interferido ou modificado em nenhuma hip\u00f3tese.
- Durante a configuração, nem o PC nem o modem HART® podem estar localizados em áreas de risco.

3. Uso pretendido

O Transmissor de Temperatura Modelo T32 é um transmissor universal configurável para termoresistências (RTD), termopares (TC), assim como fontes de calibração de voltagem e resistência.

O transmissor cumpre os requisitos para:

- Segurança funcional por IEC 61 508 / IEC 61511-1
- Proteção para aplicação em área classificada (dependendo da versão)

3. Uso pretendido

PT

- Compatibilidade eletromagnética para as recomendações EN 61 326 e NAMUR
- Sinalização com saída analógica por recomendação NAMUR NE43
- Sensor de burnout por recomendação NAMUR NE89

Antes da operação inicial verifique a adequação à aplicação pretendida

3.1 Descrição do funcionamento

O transmissor de temperatura serve para a conversão de um valor de resistência ou valor de tensão em um sinal correspondente proporcional (4 ... 20 mA). O sinal analógico é transmitido para uma unidade lógica conectada em série, p. ex, um CLP ou um contato de alarme, onde é monitorado para desvios acima de um valor máximo ou abaixo de um valor mínimo. Numa falha no monitoramento, a unidade lógica é capaz de reconhecer os alarmes de HI (alta) (ajustáveis de 21... 22,5 mA) assim como alarmes de LO (baixa) (3.6 mA). Os componentes elétricos do transmissor estão dispostos em um estojo plástico e completamente encapsulados.

3.2 Condições ambientais

	T32.1*.***	T32.3*.***	
Temperatura ambiente/de armazenamento			
Faixa padrão	-40 +85 °C	-20+70 ℃	
Faixa estendida	-50 +85 ℃		
Classificação Climática	Cx (-40 +85 °C, 5 % a 95 % de umidade relativa) DIN EN 60 654-1	Bx (-20 +70 °C, 5 % a 95 % de umidade relativa do ar) DIN EN 60 654-1	0
Umidade máxima permitida	Umidade relativa de 100% (ilimitada com cabos de conexão do sensor isolados), condensação de umidade permitida DIN IEC 68-2-30 Var. 2	99 % de umidade relativa DIN IEC 68-2-30 Var. 2	, 90000/01
Vibração	10 2000 Hz 5 g DIN IEC 6	68-2-6	

3. Uso pretendido / 4. Montagem


Choque mecânico	DIN IEC 68-2-27 /gN = 30	
	DIN IEC 68-2-11	
Material do caixa	PBT, plástico reforçado com fibra de vidro	Plástico
Proteção IP	IP 66 / IP 67 IEC 529 / DIN EN 60 529	IP 40 IEC 529 / DIN EN 60 529
Terminais		
	IP 00 IEC 529 / DIN EN 60 529	IP 20 IEC 529 / DIN EN 60 529

4. Montagem

4.1 Montagem em cabeçote (Modelo T32,1X)

Os transmissores para montagem em cabeçote (modelo T32.1x) são projetados para serem montados sobre o inserto do sensor em um cabeçote de conexão DIN, forma B, com espaço de montagem estendido. Os cabos de conexão do sensor de medida devem ter aproximadamente 50 mm de extensão e serem isolados.


O T32.10 deve ser usado somente com sensores aterrados!



4. Montagem

4.1.1 Montagem no inserto de medição

Monte o transmissor sobre a placa circular do inserto de medição usando dois parafusos com cabeça M3 embutidos padrão DIN EN ISO 2009. Roscas apropriadas inseridas foram fixadas por pressão na parte de baixo da caixa. Assumindo que o embutimento foi efetuado corretamente, o comprimento admissível para o parafuso pode ser calculado como seque:




Cheque o comprimento do parafuso antes de fixar o transmissor ao medidor inserido: penetre o parafuso na placa circular e verifique o comprimento de 4 mm!



Não exceda o comprimento máximo possível do parafuso! O transmissor pode ser danificado caso os parafusos penetrem por mais de que 4 mm no fundo do transmissor.

4.1.2 Montagem no cabeçote

Introduza o inserto de medição com o transmissor montado no cabeçote usando os parafusos com mola.



4. Montagem / 5. Conexões elétricas

4.1.3 Montagem em trilho

Aperte a trava de encaixe do transmissor e coloque sobre o trilho, simplesmente travando-o no local. Desmonte apertando a trava até que o transmissor solte do trilho.

5. Conexões elétricas



Observe os valores máximos relativos à segurança para a alimentação de tensão e os sensores especificados, (veja capítulos 7.3.1 e 7.3.2).

5.1 Geral


O transmissor de temperatura deve ser montado de forma a que não ocorram cargas eletrostáticas.

Quando conectar um sensor de mV ou um termopar com junções frias, os terminais \bigcirc e \bigcirc devem estar em curto (pequeno jumper).

Versão de montagem em cabeçote, ModeloT32.1*.***
O transmissor é fornecido com um pequeno jumper. (Na configuração básica ou genérica, esse jumper não tem função fixa no terminal (+)).

A versão com montagem sobre trilhos, Modelo T32.30.***: Não há jumper disponível, é necessário o uso de um pequeno cabo de jumper.

5. Conexões elé<u>tricas</u>



Ferramentas recomendadas para os parafusos do terminal:

para T32.10

Chave Pozidriv tamanho 2 (ISSO 8764).

Torque máximo de 0,4 Nm para T32.30

para T32.30

Chave de fenda tamanho 3 mm x 0,5 mm (ISSO 2380)

Torque máximo de 0,4

5.2 Fonte de energia / 4 ... 20 mA-loop

O transmissor de temperatura T32 funciona com sistema 2 fios. Dependendo da versão, ele pode ser fornecido com diferentes tipos de fonte de alimentação.


Conecte o pólo positivo da fonte ao terminal marcado com \bigoplus , o pólo negativo da fonte no pólo marcado com \bigcirc .

5. Conexões elétricas

O transmissor de temperatura T32 exige uma tensão terminal mínima de 12 VDC. A carga não pode ser excessiva, uma vez que, de outra forma, a voltagem final no transmissor pode ser baixa demais no caso de correntes relativamente altas.


O diagrama seguinte apresenta a carga máxima permitida de acordo com a tensão da fonte.

Diagrama de carga



5.3 Sensores

5.3.1 Esquema de ligação



5. Conexões elétricas

5.3.2 Termoresistências e sensor de resistência

É possível conectar uma termoresistência RTD padrão DIN EN 60 751 ou qualquer outro sensor de resistência pelos métodos de conexão com 2, 3 ou 4 fios. Configure a entrada do transmissor para combinar com o método atual de conexão usado.

Do contrário, você não vai explorar integralmente as possibilidades de compensação conexão e, como resultado, possivelmente causar erros adicionais de medição (veja item 6 "Configuração".

5.3.3 Termopares (TC)

PT

Certifique-se de que o termopar esta conectado com a polaridade correta. Devem-se usar entre o termopar e o transmissor cabo de extensão ou compensação de acordo com o tipo de termopar conectado.

Configure a entrada do transmissor conforme o tipo do termopar e junção fria que está sendo usado no momento.

Caso contrário, falsas medições podem ser obtidas.

(Veja seção 6 - Configuração)

Ao conectar um termopar com junção interna fria, os terminais 2 + 3 devem estar em curto (pequeno jumper)



Se a compensação de conexão fria será operada com uma termoresistência externa (conexão 2 fios), conecte estes aos terminais (2) e (3).

5.3.4 Conexão do sensor mV

Certifique-se de que o sensor mV está conectado com a polaridade correta. Os terminais ② e ③ devem estar em curto (pequeno jumper).

5.4 Sinal HART®

O sinal HART® é medido diretamente pelo sinal de 4 ... 20 mA. O circuito de medição deve ter uma carga de pelo menos 250 Ω.

5. Conexões elétricas / 6. Configuração

Entretanto, a carga não pode ser muito alta, porque senão a voltagem final no transmissor será muito baixa em caso de correntes relativamente altas. Para esse efeito conecte os grampos do cabo do modem ou do Comunicador HART[®], como descrito no Capítulo 11. Conecte o modem comunicador HART[®] FSK ou use a os conectores de comunicação existentes de uma fonte de alimentação/transformador de linha. A conexão do modem FSK e os Comunicadores HART[®] não dependem de polaridade! O modem FSK e o Comunicador HART[®] podem também ser ligados paralelamente ao resistor! Ao conectar uma versão de transmissor destinado a área classificada, observe as condições especiais de segurança no Capítulo 7.2.



O modem FSK para áreas classificadas devem sempre estar localizados em uma área segura!

6. Configuração

A entrada, a medição, sinalização e diversos parâmetros podem ser configurados. Os transmissores são fornecidos com uma configuração básica ou configurados de acordo com as especificações do cliente dentre as configurações possíveis.

Neste caso, a entrada e as faixas de medição são dadas em texto claro na placa de identificação.



Para configuração do T32, uma simulação do valor de entrada não é necessária.

A simulação do sensor é necessária somente pra o teste de funcionalidade.

Para configurar o transmissor, tanto a configuração do software como do modem ${\sf HART}^{\otimes}$ são necessárias.

A WIKA oferece 4 diferentes modelos de modem HART® para isso:

6. Configuração

- Modem HART® com interface USB, Modelo 010031, Part N.° 11025166.
- Modem HART® com interface RS232, Modelo. 010001, Part N.° 7957511
- Modem HART® com interface RS232 e ATEX, Modelo 010005, Part N. ° 2442791
- Modem HART® com Bluetooth, aprovação ATEX, CSA, FM, Part N. ° 11364254



O modem HART® também pode ser usado em conjunto com outros softwares de configuração (veja item 6.1.2)



6.1.1 Configuração com software WIKA T32

É recomendado o uso de nosso software de configuração WIKA T32. Este software é regularmente atualizado e adaptado para extensões de firmware do T32, de forma que você sempre terá total acesso a todas as funcionalidades e parâmetros do transmissor (veja item 13 "Configuração do software").



Configuração livre de taxas: download da página www.wika.de.

Configuração

6.1.2 Configuração adicional de software

Com as seguintes ferramentas de software é também possível realizar configurações no T32, p. ex:

- AMS e SIMATIC PDM (T32_EDD)
- FieldMate, PACTware, SmartVision e Fieldare (DTM-T32)
- Estrutura de aplicação DTM em FDT 1.2

Com qualquer outra ferramenta de configuração $\mathsf{HART}^{\$}$ as funcionalidades de modo genérico podem ser operadas (p.ex. faixa de medição ou N .° de Tag).



Informações adicionais para configuração do T32 com as ferramentas de configuração mencionadas acima estão disponíveis mediante pedido.

6.2 Comunicador HART® (HC275 / FC375 / MFC4150)

Com o Comunicador HART® as funções de instrumentos são selecionadas por meio de vários níveis do menu com a ajuda de uma função matriz especial HART® (veja item 12 – Comunicador HART®).

7. Notas sobre montagem e operação em áreas classificadas

7. Notas sobre montagem e operação em áreas classificadas (Europa)

Use apenas transmissores em áreas classificadas que tenham a certificação correspondente para áreas classificadas.

7.1 Visão geral e suas certificações na Europa

	_	-	-
Modelo		Modelo Ex e Certificação N.°	Tipo de proteção de ignição
			intrinsecamente seguro
132.1".""9	132.30.**9	T4/T5/T6 X	Equipamento com limitação de energia Equipamento não acendível

7.2 Condições especiais para uma aplicação segura

T32.30.***:

PT

A superfície da caixa não é condutiva. O transmissor de temperatura deve ser montado de forma que cargas eletrostáticas não ocorram.

T32.**.**2:

Transmissores em áreas classificadas são fornecidos com um aparato de segurança intrínseca associado, que é aprovado para áreas classificadas.

Estes transmissores devem ser montados de forma a corresponder à seguinte proteção IP: IP 20 padrão DIN EN 60 529 / IEC 529.

T32.1*.**2 para categoria II 1G/IIC:

O circuito de fornecimento de corrente deve preencher às seguintes exigências para proteção de ignição tipo II EEx nL, com limitação de energia. Estes transmissores devem ser montados em caixas que devem corresponder pelo menos à seguinte grau de proteção IP: IP 54 padrão DIN EN 60 529 / IEC 529.

7. Notas sobre montagem e operação em áreas classificadas

T32.**.**9 (Uso como equipamento não acendível II 3G EEx nA):

A desconexão da alimentação de energia é proibida no interior de áreas classificadas. Ao conectar ou desconectar os terminais, assegure-se de que a fonte de energia está desconectada fora da área classificada. Estes transmissores devem ser montados em caixas que devem corresponder pelo menos à seguinte grau de proteção IP: IP 54 padrão DIN EN 60 529 / IEC 529.

Quando, durante uso em circuitos com classificação de segurança nA (não acendível), a carga conectada permissível tiver excedido por um longo período¹, o uso desse transmissor em classificação de segurança EEx nL (com limitação de energia) não é mais permitido.

 Quando os transmissores são usados em circuitos com classificação de segurança nA, permite-se exceder a máxima voltagem de alimentação em até 40% por um curto período.

Operação em Zona 0

O transmissor de temperatura somente pode ser operado em áreas que requeiram aparelhos de categoria 1, quando as seguintes condições atmosféricas existirem:

Temperatura: -20 °C ... +60 °C Pressão: 0.8 bar ... 1.1 bar

Operação em Zona 1 e Zona 2

Conforme a classificação de temperatura, esses transmissores podem ser usados somente em ambientes com as seguintes faixas de temperatura:

2383336 12/2008 GB/D

Notas sobre montagem e operação em áreas classificadas

Modelo T3	2.1*.*** II 1G EEx ia II 3G EEx nL/nA	T4: $-50 ^{\circ}\text{C} \le \text{Ta} \le +85 ^{\circ}\text{C}$ T5: $-50 ^{\circ}\text{C} \le \text{Ta} \le +75 ^{\circ}\text{C}$ T6: $-50 ^{\circ}\text{C} \le \text{Ta} \le +60 ^{\circ}\text{C}$
		1030 0 = 12 = +00 0
Modelo T3	2.3*.***	
000	II 1G EEx ia	T4: -20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
	II 3G EEx nL/nA	T5: -20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
000		T6: -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

7.3 Valores de segurança

Para dados relacionados às versões de instrumentos T32.1*.**6 / T32.30 **6, T32.10.008 / T32.11.008 incluso nos desenhos de instalação (Capítulo 16 CSA, Capítulo 17, FM)

7.3.1 Fonte de Alimentação / 4 ... 20 mA-loop

Os seguintes valores máximos relativos à segurança não podem ser excedidos:

Modelo T32.**.**2 II 1G EEx ia	Voltagem: $U_i = DC 30 V$ Corrente: $I_i = 130 \text{ mA}$ Potência: $P_i = 800 \text{ mW}$
Modelo T32.**.**9 II 3G EEx nL/nA	Voltagem: Ui = DC 40 V

A seguir, um efeito de saída nos terminais ⊕ e ⊕ do transmissor: Capacitância interna efetiva Ci = 7,8 nF Indutância interna efetiva Li = 100 µH

7.3.2 Sensor (terminal 1 a 4)

O sensor conectado não pode aquecer de modo inadmissível, de acordo com a classificação de temperatura da respectiva área classificada, aos seguintes valores de voltagem, corrente e potência:

ЭΤ

Notas sobre montagem e operação em áreas classificadas

Modelo T32.**.**2	II 1G EEx ia	Valores máximos possíveis Uo = DC 11.5 V Io = 12.3 mA Po = 35.2 mW
Model T32.**.**9	II 3G EEx nL/nA	Valores efetivos durante operação Uo = DC 5.5 V Io = 0.21 mA

A soma dos valores do sensor conectado e a linha não podem exceder os seguintes valores permissíveis de capacitância e indutância:

Modelo T32.**.**2	$C_{sensor} + C_{linha} < C_O C_O = 11 \mu F$
II 1G EEx ia Grupo IIB	$L_{sensor} + L_{linha} < L_O L_O = 1 mH$
Modelo T32.**.**2 II 1G EEx ia Grupo IIB	$\begin{aligned} C_{sensor} + C_{linha} &< C_O \ C_O = 1.6 \ \mu F \\ L_{sensor} + L_{linha} &< L_O \ L_O = 1 \ mH \end{aligned}$
Modelo T32.**.**2	$C_{sensor} + C_{linha} < C_O C_O = 1000 \mu F$
II 1G EEx ia Grupo IIB	$L_{sensor} + L_{linha} < L_O L_O = 1000 mH$

Termopares conectados ou Sensores mV não podem exceder:

voltagem $U_i = DC 1.2 V$

capacitância interna efetiva $C_i = insignificante$ indutância interna efetiva $L_i = insignificante$

7.3.3 Modem FSK / Comunicador HART® (terminal \oplus e \bigcirc)

2383336 12/2008 GB/D

Notas sobre montagem e operação em áreas classificadas

O seguinte deve ser observado:

 A soma de todas as voltagens conectadas (alimentação mais valores de saída do modem FSK e/ou Comunicador HART®) não pode exceder o valor máximo permitido:

II 1G EEx ia: 30 V II 3G EEx nL/nA: 40 V

- A soma da capacitância e indutância efetivas não deve exceder o valor máximo permitido de acordo com o grupo de instrumento requerido (IIA até IIC)
- Você pode encontrar informação adicional a esse respeito no certificado do modem FSK (DMT 01 ATEX E 023) e no certificado do T32. (DMT 99 e 088 X)



Com EEx nA, Modelo T32**.**9: A conexão no interior de áreas classificadas não é permitida.

8. Notas adicionais para países ... / 9. Segurança ...

8. Certificações específicas de alguns países

Modelo Montagem em Cabeçote	Montagem em trilho	Proteção Ex e Certificado N.º	Certificador
T32.1*.**6	T32.3*.**6	intrinsecamente seguro CSA 1248412	CSA Internacional
T32.1*.**8	T32.3*.**8	intrinsecamente seguro 3181945.06	Certificações FM
T32.1*.**2	T32.3*.**2 II	1G EEx ia IIB/IIC T4/T5/T6 20003EC02CP028X	INMETRO
T32.1*.***	T32.3*.*** -	- DE.C.32.001.A/ No. 15279	GOSSTANDARD
T32.1*.**2	T32.3*.**2	Ex ia IIB/IIC T5/T6 02.178	GOST P 5133'099
T32.1*.002	T32.30.002	Ex ia IIB/IIC T4~T6 GYJ04431X, GYJ04432	NEPSI
T32.1*.009	T32.30.009	Ex ia nL/nA IIC T4~T6 GYJ05141U, GYJ071091	NEPSI

Valores de segurança

Para dados relacionados às versões de instrumentos T32.1*.**6 / T32.30 **6, T32.10.008 / T32.11.008 incluso nos desenhos de instalação (Capítulo 16 CSA, Capítulo 17, FM)

9. Observações de segurança funcional

Nesse sentido, recomenda-se observar também o manual "Informação sobre Segurança Funcional / Transmissor de Temperatura T32". (www.wika.de).

Transmissores utilizados em aplicações de segurança devem sempre ser operados com proteção contra gravação. Mudanças na configuração e inspeções realizadas devem ser adequadamente registradas.

9. Observações de segurança funcional

9.1 Ativação e testes recorrentes

A função do equipamento de segurança deve ser testada durante o acionamento e, a partir daí, em intervalos razoáveis. O modo de teste a ser aplicado permanece com o administrador das instalações. O intervalo de tempo depende do valor de PFDavg usado (para valores e números característicos veja o relatório FMEDA). O propósito do teste é comprovar o perfeito funcionamento do equipamento de segurança quando todos os componentes estão em interação.

Recomenda-se o seguinte processo para o teste funcional: Aplique sinais de saída para 4- / 12- e 20 mA. Ao mesmo tempo simule um possível erro de sensor e verifique as reações do transmissor. A condição do transmissor e alterações na configuração devem ser documentadas.

9.2 Parâmetros relacionados à segurança

- O transmissor é usado apenas em modo de baixa demanda.
- Falhas na fonte externa não devem ser levadas em consideração.
- Para monitoração de falhas, a unidade lógica deve ser capaz de reconhecer os alarmes de HI (ajustáveis de 21 ... 22,5 mA) e LO (3,6 mA).
- Os valores especificados no relatório FMEDA se aplicam ao SFF e PFD médio.
- A comunicação por meio do protocolo HART só é usada na configuração e calibração do instrumento ou para funções de diagnóstico, mas não para operações críticas sob o aspecto de segurança.
- A temperatura ambiente ideal durante a operação é de 40 °C.
- As condições ambientes correspondem ao padrão ambiental industrial.

PT

10. Manutenção / 11. Conexão do modem FSK ...

10. Manutenção

Os transmissores de temperatura descritos aqui são absolutamente livres de manutenção! Toda a parte eletrônica está completamente encapsulada e os componentes incorporados não precisam de reparos ou reposição.


11. Conexão do modem FSK / Comunicador HART®




- \blacksquare O circuito de medição deve ter uma carga mínima de 250 Ω
- O modem FSK para áreas classificadas devem sempre estar posicionados em áreas seguras!
- Com EEx nA, Modelo T32.**.**9:
- Conexões no interior de áreas classificadas não são permitidas.

O resistor já está integrado em muitos dos transformadores de linha disponíveis no mercado e, dessa forma, não são necessários separadamente. Frequentemente uma conexão especial par o modem FSK também está disponível.

11.1 Conexão em áreas classificadas (montagem em cabeçote)




11.2 Conexão em áreas classificadas (montagem em trilho)



11. Conexão do modem FSK / Comunicador HART[®] / 12. Comunicador HART[®] HC275

11.3 Conexão em áreas não classificadas



12. Comunicador HART® HC275

12.1 Descrição do Dispositivo (DD) Checar

Como fazer a verificação se seu módulo de memória contém as descrições para o T32:

- Ligue o HC275 sem nenhum dispositivo conectado a ele!
- Escolha offline
- Escolha nova configuração até uma lista de fabricantes apareça
- Escolha WIKA (próximo do final da lista)
- Escolha T32
- Você verá agora as revisões de DD para T32 em seu módulo de memória


p. ex.

PT

- 1. Dev v0, DD v2
- 2. Dev v1, DD v1
- 3. Dev v2, DD v1

Se não há nenhum DD para T32 listado, você pode ainda usar o menu genérico $\mathsf{HART}^{@}$, p. ex, para configurar a faixa de medição.

12.2 HC275 funções-chave



12. Comunicador HART[®] HC275 / 13. Configuração ...

12.4 Abreviações utilizadas

PV: Valor de processo (valor primário)
SV: Temperatura interna (valor secundário)
TV: Temperatura de compensação de termopar (valor terciário)

AO: Saída analógica

PΤ

URV: Valor Max. LRV: Valor Min.

LRV: Valor Min. (valor inferior da faixa)

LSL: Limite mínimo do sensor (limite mais baixo do sensor)

USL Valor máximo do sensor (limite mais alto do sensor)

(valor superior da faixa)

13. Configuração com software WIKA T32

Para instalação, siga as instruções de instalação do Software de Configuração: download grátis da homepage www.wika.de

13.1 Inicialização do Software

Inicializa-se o software WIKA T32 com um duplo-clique no ícone WIKA T32.



Para o completo acesso a todas as funções e parâmetros do T32, deve-se escolher o nível de acesso "Especialista". Após a instalação, por padrão, nenhuma senha fica ativada!

13.2 Conexão

Pelo menu entre -> "Instrumento simples", ele vai tentar estabelecer comunicação com um dispositivo apto ao HART® com um o endereço de Poll HART® = 0 (zero). Se essa tentativa não der certo, o software vai tentar estabelecer uma conexão Multidrop. Os enderecos 1-15 serão



sucessivamente conectados e vão tentar estabelecer comunicação com o dispositivo conectado.

VOK

X Cancel

13. Configuração com software de configuração WIKA T32



O software só pode estabelecer uma única conexão por vez!

Establishing connection to an instrum

M&C description:

User message:

Tag: 0001

Serial No.: 5 7D70 08028226

Instrument model: T32.11.002

Manufacturer: WIKA

Após a conexão bem sucedida o software mostra os dados básicos para o dispositivo conectado:

- Número da Tag
- Descrição M&C
- Mensagem de usuário
- Número de série
- Modelo e versão do instrumento
- Fabricante e porta do PC utilizada

Tome conhecimento da conexão com um OK.


13.3 Configuração de parâmetro (configurável)

Todos os dados de importância para a operação podem ser ajustados no menu "Dados do Instrumento" → "Editar dados de Instrumento"



Version: 2.0.3

Serial interface: COM 1



2383336 12/2008 GB/D

13. Configuração com software de configuração WIKA T32




PT

Não interrompa a conexão para o transmissor durante esse processo, caso contrário os dados não podem ser lidos corretamente.

Se os dados foram lidos de forma apropriada, você pode confirmar com um OK. Você agora tem acesso a todas as funções relativas ao processo, tais como:

- Tipo de sensor e conexão
- Faixa de medição e unidade de temperatura
- Sinal de saída
- Limites de saída e sinalização de erros
- Nota de ponto de teste (informação do instrumento)
- Endereço de poll HART®
- Modo de atenuação






Caso precise de informações adicionais sobre configuração, consulte o endereço da internet (www.wika.de / www.wika/download) para maiores detalhes (ficha de dados / observações, etc.) ou contate a WIKA par suporte técnico adicional (veja item 14 'Servico').

рΤ

14. Solução de problemas:



14. Resolução de Problemas / 15. Descarte

Caso ocorra algum problema, retorne o transmissor para o fabricante com uma breve descrição do problema, condições ambientais e o período de operação antes de o problema ocorrer

Serviço

PΤ

Informações e contatos




ou www.wika.com.br

veja WIKA Global

15. Descarte

O descarte de componentes do instrumento e materiais de embalagem de acordo com o respectivo tratamento para descarte e regulamentação de eliminação da região ou país ao qual o instrumento é fornecido.

16. Esquema de Instalação CSA



VERL TR 10 2001 Frequent-09

REVISION

29.0% 98 #GE) Jnt. Safe GND

Notas:

- 1 Instalação pelo Código Nacional ou códigos locais, como aplicável. A instalação deve ser de acordo com ANSI /ISA RP12.6 E O NEC ANSI / NFPA 70.
- 2 Para aplicações de divisão 1, o aparelho associado (barreira) deve ser aprovado pela FMRC, usado em confliguração aprovada e instalada de acordo com as instrucões de barreira do fabricante.
- 3 Para instalações de divisão 2 usando práticas de cabeamento de campo não-inflamável, o Aparelho Associado deve cumprir com a nota 2 acima ou oferecer cabeamento de campo não-inflamável com parâmetros de entidade de acordo com a nota 4 abaixo.
- O Vmax do transmissor deve ser maior ou igual ao barramento VT ou Voc. O Lmax do transmissor deve ser maior ou igual ao barramento it ou Isc. A Pmax to transmissor deve ser maior ou igual ao barramento Pmax. Vmax >= Voc. ou VT

Vmax >= Voc ou VT Imax >= Isc ou It Pmax >= Pmax (barramento) Ci + Ccabo <= Ca

Li+Lcabo <= La

 As seguintes faixas de temperatura s\u00e3o permitidas dependendo do c\u00f3digo de temperatura:

 Código de temperatura
 Faixa de temperatura ambiente para 152 1X,XXX
 para 152 1X,XXX
 para 152,3X,XXX

 14
 -50 °C to 85 °C
 -20 °C to 70 °C
 -20 °C to 70 °C

 15
 -50 °C to 70 °C
 -20 °C to 70 °C
 -20 °C to 70 °C

 16
 -50 °C to 50 °C
 -20 °C to 50 °C
 -20 °C to 50 °C

6 Nenhuma revisão do esquema sem aprovação anterior da CSA

PARÂMETROS DE ENTRADA T32 1X.XXX E T32.3X.XXX

TÍTULO BIGURIA DE RATALAÇÃO 190 TE ESQUEMA DE INSTALAÇÃO INSTALLATION DRAMINS										0r+g-56.75 31	819	45.0	6-	-09						
MATERIAL										BICALA	# puripe	94.01	07	K)	EINK	Reference				
										11	ded/pp	07.12	07	HER	HAMR	Frame/TR1	Sheet	/ Blatt	1	/ 1
Burt Satist		Ξ		П						No See						598	00	0	0	0
Surface for 150 1302 P _e inum	·	V 43	or M	4	3	05	-6 30	-36 120	-00 400	Check din	nesen i	50 1976	6	160 160 160	Enter [mm]	ALEXANDER I	VEGAN II DA	C George created windows	& C reports	e KS

#3 mass

Esquema d

le instalação

18. Declaração de conformidade

Declaração de Conformidade EC

Documento N. °.: 5000910

We declare that the **((** marked products

Modelos:

T32.1x.xxx T32.30.xxx

Descrição:

Transmissor de temperatura com montagem em cabeçote ou trilho

de acordo com a ficha de dados válida: TE 32.03

estão em conformidade com os requisitos fundamentais das diretivas e padrões:

1) 89/336/EEC (EMC) EN 61326:1997 +A1:98 +A2:01

2) 94/9/EC (ATEX) 1) T32.1x.002 T32.30.002

EN 50014:1997 +A1:98 +A2:99

EN 50020:2000 EN 50284:1999

 Certificado de teste tipo EC-DMT 98 ATEX E 007 X de EXAM BBG Prüf- und Zertifizier GmbH, Bochum (reg. no. 0158).

3) 94/9/EC (ATEX) T32.1x.009

T32.30.009

EN 50021:1999

WIKA Alexander Wlegand GmbH & Co. KG

Klingenberg, 2005-12-21 Geschäftsbereich TRONIC Company division TRONIC Resort TRONIC

i V Stefan Richter

WIKA Global

Europa

Alemanha

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

63911 Klingenberg Fone: (+49) 93 72-13 20 Fax: (+49) 93 72-13 24 06 E-mail: info@wika.de

www.wika.de

Austria

WIKA Messgerätevertrieb Ursula Wiegand GmbH & Co. KG

GmbH & Co. KG 1230 Vienna

Fone: (+43) 1-86 91 631 Fax: (+43) 1-86 91 634 E-mail: info@wika.at www.wika.at

Benelux WIKA Benelux 6101 WX Echt

Fone: (+31) 475-535 500 Fax: (+31) 475-535 446 E-mail: info@wika.nl www wika nl

Bulgaria

WIKA Bulgaria EOOD 1309 Sofia

Fone: (+359) 2 82138-10 Fax: (+359) 2 82138-13 E-mail: t.antonov@wika.bg

Croácia

WIKA Croatia d.o.o. Hrastovička 19 10250 Zagreb-Lučko Fone: (+385) 1 6531034

Fax: (+385) 1 6531357 E-mail: info@wika.hr

Finland

WIKA Finland Oy 00210 Helsinki

Fone: (+358) 9-682 49 20 Fax: (+358) 9-682 49 270 E-mail: info@wika.fi

www.wika.fi

Franca

WIKA Instruments s.a.r.l. 95610 Eragny-sur-Oise Fone: (+33) 1-34 30 84 84

Fax: (+33) 1-34 30 84 94 E-mail: info@wika.fr www.wika.fr

Espanha

Instrumentos WIKA, S.A. C/Josep Carner, 11-17 08205 Barcelona

Fone: (+34) 902 902 577 Fax: (+34) 933 938 666 E-mail: info@wika.es

Itália

www wika es

WIKA Italiana SRL 20020 Arese (Milano) Fone: (+39) 02-93 86 11 Fax: (+39) 02-93 86 174 E-mail: info@wika.it www.wika.it

Polônia

WIKA Polska S.A. 87-800 Wloclawek Fone: (+48) 542 30 11 00 Fax: (+48) 542 30 11 01 E-mail: info@wikapolska.pl www.wikapolska.pl

Suica

Manometer AG 6285 Hitzkirch

Fone: (+41) 41-919 72 72 Fax: (+41) 41-919 72 73

E-mail:

info@manometer.ch www.manometer.ch

Reino Unido

WIKA Instruments Ltd Merstham, Redhill RH13I G

RH13LG

Fone: (+44) 1737 644 008 Fax: (+44) 1737 644 403 E-mail: info@wika.co.uk www.wika.co.uk

Romênia

WIKA Instruments Romania Bucuresti, Sector 5 Calea Rahovei Nr. 266-68 Coro 61. Etai 1

Fone: (+40) 21 4563138 Fax: (+40) 21 4563137 E-mail: m.anghel@wika.ro

Russia

ZAO "WIKA Mera" 127015 Moscow

Fone: (+7) 495-648 01 80 Fax: (+7) 495-648 01 81 E-mail: info@wika.ru

www.wika.ru

WIKA Global

Sérvia

WIKA Merna Tehnika Sime Solaje 15

11060 Belgrade

Fone: (+381) 11 27 63 722 Fax: (+381) 11 75 36 74 E-mail: info@wika.co.yu www.wika.co.yu

Turquia

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG Türkiye (Istanbul) irtibat bürosu Hanimeli Cad. No. 4 Kat: 4 Maltepe - Istanbul

Maltepe - Istanbul Fone: (+90) 216/305 46 24 Fax: (+90) 216/305 36 19 E-mail: info@wika.com.tr

www.wika.com.tr

Ucrânia

WIKA Pribor GmbH 83016 Donetsk Fone: (+38) 062 345 34 16 Fax: (+38) 062 345 34 17 E-mail: info@wika.ua

www.wika.ua

América do Norte

Canadá

WIKA Instruments Ltd. Head Office Edmonton, Alberta, T6N Fone: (+1) 780-463 70 35 Fax: (+1) 780-462 00 17 E-mail: info@wika.ca

www.wika.ca

Estados Unidos

WIKA Instrument Corporation Lawrenceville, GA 30043 Fone: (+1) 770-513 82 00 Fax: (+1) 770-338 51 18 E-mail: info@wika.com

www wika com

México

Instrumentos WIKA Mexico S.A. de C.V. 01210 Mexico D.F. Fone: (+52) 555 020 5300 Fax: (+52) 555 020 5301

E-mail: ventas@wika.com

América do Sul

Argentina

WIKA Argentina S.A. Buenos Aires Fone: (+54) 11 4730 18 00 Fax: (+54) 11 4761 00 50 E-mail: info@wika.com.ar www.wika.com.ar

Brasil

WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda. CEP 18560-000 lperó - SP Fone: (+55) 15 3459 97 00 Fax: (+55) 15 3266 16 50 E-mail: marketing@wika.

com.br

www.wika.com.br

África / Oriente Médio

África do Sul

WIKA Instruments (Pty.) Ltd. Gardenview, Johannes-

burg 2047

Fone: (+27) 11-621 00 00 Fax: (+27) 11-621 00 59 E-mail: sales@wika.co.za

www.wika.co.za

Egito

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG El-Serag City Towers Tower #2, Office#67 Nasr City, Cairo Fone: (+20) 2 2287 6219

Fax: (+20) 2 2273 3140 E-mail: ahmed.azab@

wika.de

Emirados Árabes Unidos WIKA Middle East FZE

Jebel Ali, Dubai Fone: (+971) 4-883 90 90 Fax: (+971) 4-883 91 98 E-mail: wikame@emirates.net.ae

Ásia

Cazaquistão

TOO WIKA Kazakhstan 050050 Almaty Fone: (+7) 32 72 33 08 48 Fax: (+7) 32 72 78 99 05 E-mail: info@wika.kz

China

WIKA International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 200001 Shanghai Fone: (+86) 21 53 85 25 75 Fax: (+86) 21 53 85 25 75 E-mail: info@wika.com.cn

Cingapura

WIKA Instrumentation Pte. Ltd. 569625 Singapore Fone: (+65) 68 44 55 06 Fax: (+65) 68 44 55 07 E-mail: info@wika.com.sg www.wika.com.sg

Coréia

WIKA Korea Ltd. Seoul 153-023 Fone: (+82) 2-8 69 05 05 Fax: (+82) 2-8 69 05 25 E-mail: info@wika.co.kr

Índia

WIKA Instruments India Pvt. Ltd. Village Kesnand, Wagholi Pune - 412 207

Fune: (+91) 20 66 29 32 00 Fax: (+91) 20 66 29 33 25 E-mail: sales@wika.co.in

Japão

www.wika.co.in

Japao WIKA Japan K. K. Tokyo 105-0023 Fone: (+81) 3-54 39 66 73 Fax: (+81) 3-54 39 66 74 E-mail: t-shimane@wika. co.io

Malásia

WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd. 47100 Puchong, Selangor Fone: (+03) 80 63 10 80 Fax: (+03) 80 63 10 70 E-mail: info@wika.com.my www.wika.com.my

Taiwan

WIKA Instrumentation Taiwan Ltd. Pinjen, Taoyuan Fone: (+886) 3 420 6052 Fax: (+886) 3 490 0080 E-mail: info@wika.com.tw www.wika.com.tw

Austrália

Austrália

WIKA Australia Pty. Ltd. Rydalmere, NSW 2116 Fone: (+61) 2-88 45 52 22 Fax: (+61) 2-96 84 47 67 E-mail: sales@wika.

com.au

www.wika.com.au

Nova Zelândia

Process Instruments Limited Unit 7 / 49 Sainsbury Road

St Lukes - Auckland 1025 Fone: (+64) 9 - 847 90 20 Fax: (+64) 9 - 846 59 64 E-mail: info@wika.co.nz Direitos de alterações técnicas reservados Technische Änderungen vorbehalten



WIKA DO BRASIL Indústria e Comércio Ltda.

Polígono Industrial, Iperó SP - Brasil Telefone: (+55) 15 3459 9700

E-mail: marketing@wika.com.br

www.wika.com.br